

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지하 1층	약제부 승강기 옆, 연결통로 3개소 영양실 주방입구(미소야쪽)외 1개소 약제부 마약보관실(2), 약품창고(4) 물류관리과 (외과), 직원식당 후문 감마나이프 2개소, 영양실 복도	16	
	지상 1층	피부과 2대, 피부과 앞 신경외과 옆 흉부외과 옆 화물용승강기 옆 MRI실쪽 (외과) 핵의학과 입구 본관 안내 1개, 비타민하우스 1개 본관 증정홀 3개소 카페배네 홀 본관 7번 촬영실 영상의학과 복도 신경외과/흉부외과 복도 중앙출입구, 안내입구, 승강기 5개	28	
	지상 2층	내시경실 앞 심전도실 앞 내분비내과 치과 가정의학과 옆 기관지내시경실	6	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 2층	신경과 옆 비뇨기과 외래 2개소 성형외과 외래 내과외래 2개소 중앙승강기쪽 연구동 연결통로	8	
	지상 3층	수술실앞 홀 제1중환자실 입구 일일수술센터 본관3층 탈의실 본관 3층 연결통로	5	
	지상 4층	143병동 입구 143병동 남자당직실 옆 145병동 배선실 옆 145병동 휴게실 옆 141병동 복도 2개소 141병동 당직실 옆 141병동 스테이션쪽 2개소	9	
지상 5층	153병동 린넨실 옆 153병동 남자당직실 옆 155병동 외과당직실 옆 155병동 휴게실 151병동 당직실 151병동 휴게실	6		

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 6층	163병동 내과당직실 옆	5	
		163병동 린넨실 옆		
		165병동 667호실 옆		
		161병동 612호 옆		
본관동	지상 7층	161병동 복도	8	
		173병동 린넨실 옆		
		173병동 정형외과당직실 옆		
		175병동 배선실 옆		
		175병동 휴게실 옆, 비상계단		
본관동	지상 8층	171병동 720호 옆, 비상계단	3	
		171병동 인턴숙소 옆		
소 계			94	
응급센터/ 노인센터	지하 2층	지하주차장 4개소, 폐기물수거장 2개소	6	
	지하 1층	E/V홀 2개소, 보안테스크, 상담실 응급수납 3개소, 복도 3개소, 출입문 조정실복도, 119접수/출입문, 비소독물실 소생실 2개소, 소아구역, 심혈관계 중환자계 2개소, 처치실 2개소, 투약준비실 3구역, 4구역, A스테이션 2개소 B스테이션 복도 2개소, CT홀 고압산소실 복도, 관찰실, 응급실 출입문, 의사당직실 복도, 처치실 복도, 이비인후과 복도	37	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
응급센터/ 노인센터	지상 1층	노인센터 외래 내부 2개소, 복도 2개소 뚜레쥬르쪽 홀 2개소	6	
	지상 2층	승강기 옆, 혈액은행 221병동 통로 2개소 혈관조영실 입구(자체운영)	5	
	지상 3층	응급중환자실 옆 면담실 응급동 연결통로 (수술실쪽) 231병동 입구 1개소, 병실 복도 1개소 응급중환자 5개, 심혈관중환자 6개 233병동 스테이션	16	
	지상 4층	241병동 스테이션 2개, 배선실 1개 241병동 병실 복도 243병동 스테이션	5	
	지상 5층	대강당 홀	1	
소 계			76	
연구동	지하 1층	방사선종양학과내 3개소 방호원실 앞 1개소, 복도 1개소	5	
	지상 1층	중앙출입구 1층 복도 서쪽 1층 복도 동쪽	3	
	지상 2층	임상의학연구소 출입문 오른쪽	1	
	지상 3층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 4층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 5층	출입구 유리문 앞	1	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
소 계			12			
소아동	지하 1층	승강기 홀, 의무기록팀 2개소	3			
	지상 1층	중앙출입구 홀 1개, 세탁실 1개 산부인과내 산모교실 천정	10			
		소아청소년과 놀이실 옆 북측 출입구, 장기이식센터 복도				
		인공신장실 3개, 수납창구 앞				
	지상 2층	안과외래 앞 복도 구 산부인과 외래앞 복도	5			
		이비인후과쪽 계단 321병동쪽 321병동 279호 앞				
	지상 3층	휴게실 앞 1개, 신생아실 입구 1개	2			
	지상 4층	341병동 복도 3개소	3			
	지상 5층	351병동 복도 4개소	4			
	지상 6층	간호사 스테이션 앞 2개소 격리실내 2개소 오락실내 2개소 면담실 앞 작업치료실내 2개소 비소독물실쪽 복도 2개소	11			
옥상		휴게실내 2개소			2	
소 계					40	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고			
암센터	지하 1층	전기실 2개소	2				
	지상 1층	유방/갑상선 진료실 1번 옆 외과 내부 1층 중앙홀 홍보관 2개소 1층 출입구(제2주차장쪽 촬영)	6				
		지상 2층			승강기쪽 홀	1	
		지상 3층			에스컬레이터 앞	1	
	지상 4층	에스컬레이터 앞	1				
소 계			11				
행정동	지상 1층	출입구, 승강기	2				
	지상 2층	진료지원과 2개소	2				
소 계			4				
장례식장	지하 2층	주차장 출구쪽 빈소 복도쪽 4개소	5				
		사무실 2개소 빈소 복도쪽 5개소					
	지상 1층	입관실 4개소, 1층 로비, 안치실 2개소	7				
소 계			19				
제2주차장	지상 1층	출입구쪽	1				
	지상 2층	모서리 1개	1				
	지상 3층	모서리 1개	1				

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
제2주차장	옥상	모서리 1개	1	
소 계			4	
제1주차장	지상 1층	출입구 및 A/B면	12	
	지상 2층	A/B면	16	
	지상 3층	A/B면	16	
	옥상	옥상 주차면 (장례식장 옥상 포함)	16	
소 계			60	
기 타	지상 1층	후문정산소 촬영	1	
	지하 1층	지하통로(구 청소사무실 앞)	1	
	외곽	소아동 후문 출입구	1	
	정산소	행정동 앞 2개소, 소아동 1개소	3	
	CU편의점	본관동(매점,의료용품), 소아동	12	CU관리
	기숙사	출입구 ~ 4층 총 4개소	4	
	행정동	지상 1층 행정동 뒤편(발인장쪽)	1	
	소아동	소아동 후문 출입구쪽	1	
	외곽	삼거리(암센터옆), 의료정보팀 후문	2	
외곽	장례식장 지상, 택시승강장	2		
소 계			28	
재활관절염	지하 3층	승강기 홀 주차장 9개소 기계실 2개소 전기실	13	
		승강기 홀 주차장 9개소		
지하 2층				

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
재활관절염	지하 1층	하역장 2개소 푸드코트 3개소 승강기 홀 계단 3개소 ESC, 직원식당 1개소 복도 4개소, 세탁실 1개소	16			
		승강기 홀 계단 3개소 ESC 정문, 후문 출입구 3개소 건강카페			9	
		승강기 홀 계단 3개소 복도 2개소 ESC				
		승강기 홀 1개소, 강당 앞 1개소 계단 3개소 중환자실 2개소			7	
	승강기 홀 옥상정원	4				
	지상 5층	승강기 홀 복도 4개소	5			
	지상 6층	승강기 홀 복도 4개소	5			

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2019. 10

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
재활관절염	지상 7층	승강기 홀 복도 4개소	5	
	기타	외곽지역 10 개소 승강기 내부 8개소	18	
소 계			99	
전임상센터		지하 1층 ~ 지상 2층 각 1개소	3	
세종의원		1층로비, 접수창구 외	5	
의생명연구원		1층 ~ 5층 및 승강기	21	
소 계			29	
합 계			476	