

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지하 1층	약제부 승강기 옆 영양실 주방입구(미소야쪽) 약제부내 마약보관실 2개소 물류관리과 (외곽) 감마나이프앞 복도	6	
	지상 1층	피부과 옆 신경외과 옆 흉부외과 옆 화물용승강기 옆 MRI실쪽 (외곽) 핵의학과 입구 본관 안내 1개, 비타민하우스 1개 본관 증정홀 2개소 카페배네 홀 본관 7번 촬영실 영상의학과 복도 신경외과/흉부외과 복도 1층 종합안내 1개, 승강기 5개	20	
	지상 2층	내시경실 앞 심전도실 앞 내분비내과 치과 가정의학과 옆 기관지내시경실	6	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 2층	신경과 옆 비뇨기과 외래 2개소 성형외과 외래 내과외래 2개소 중앙승강기쪽 연구동 연결통로	8	
	지상 3층	수술실앞 홀 제1중환자실 입구 일일수술센터 본관3층 탈의실 본관 3층 연결통로	5	
	지상 4층	43병동 입구 43병동 남자당직실 옆 45병동 배선실 옆 45병동 휴게실 옆 41병동 복도 2개소 41병동 당직실 옆 41병동 스테이션쪽	8	
지상 5층	53병동 린넨실 옆 53병동 남자당직실 옆 55병동 외과당직실 옆 55병동 휴게실 51병동 당직실 51병동 휴게실	6		

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 6층	63병동 내과당직실 옆	5	
		63병동 린넨실 옆		
		65병동 667호실 옆		
		61병동 612호 옆 61병동 복도		
본관동	지상 7층	73병동 린넨실 옆	6	
		73병동 정형외과당직실 옆		
		75병동 배선실 옆		
		75병동 휴게실 옆		
		71병동 720호 옆 71병동 인턴숙소 옆		
지상 8층	인턴숙소	3		
소 계			73	
응급센터/ 노인센터	지하 2층	지하주차장(출입구 외)	4	
	지하 1층	보호자 대기실(의자) 2개소	15	
		응급수납 2개소		
		중환자대기실		
		본관지하 연결통로		
		소생실 2개소		
		응급수술실 옆		
		응급촬영실 앞		
		B팀 스테이션쪽 2개소		
		A팀 스테이션쪽 2개소		
중환자보호자 대기실				

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
응급센터/ 노인센터	지상 1층	노인센터 외래 내부 2개소 뚜레쥬르쪽 홀	3	
	지상 2층	승강기 옆 82병동 통로 2개소 혈관조영실 입구(자체운영)	4	
	지상 3층	응급중환자실 옆 면담실 응급동 연결통로 (수술실쪽) 83병동 입구 1개소, 병실 복도 1개소 응급중환자 5개, 심혈관중환자 6개 13병동 스테이션	16	
		지상 4층	84병동 스테이션 1개, 배선실 1개 84병동 병실 복도 14병동 스테이션	4
	지상 5층	대강당 홀	1	
	소 계			47
연구동	지하 1층	방사선종양학과내 관찰실 옆 방호원 탈의실 앞	2	
	지상 1층	중앙출입구 1층 복도 서쪽 1층 복도 동쪽	3	
		지상 2층	임상의학연구소 출입문 오른쪽	1
	지상 3층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 4층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 5층	출입구 유리문 앞	1	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
소 계			9	
소아동	지하 1층	승강기 홀	1	
	지상 1층	중앙출입구 홀 1개, 세탁실 1개 산부인과내 산모교실 천정 소아청소년과 놀이실 옆 북측 출입구	8	
		인공신장실 3개		
		안과외래 앞 복도 구 산부인과 외래앞 복도		5
	이비인후과쪽 계단 27병동쪽 27병동 279호 앞			
	지상 2층	휴게실 앞 1개, 신생아실 입구 1개	2	
	지상 3층	47병동 복도 3개소	3	
	지상 4층	57병동 복도 4개소	4	
	지상 6층	간호사 스테이션 앞 2개소 격리실내 2개소 오락실내 2개소 면담실 앞 작업치료실내 2개소 비소독물실쪽 복도 2개소	11	
		휴게실내 2개소		2
옥상				
소 계			36	

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
암센터	지상 1층	유방/갑상선 진료실 1번 옆 외과 내부 1층 중앙홀 홍보관 2개소 1층 출입구(제2주차장쪽 촬영)	6			
		지상 2층		승강기쪽 홀	1	
		지상 3층		에스컬레이터 앞	1	
	지상 4층	에스컬레이터 앞	1			
소 계			9			
행정동	지상 1층	출입구	1			
	지상 2층	진료지원과 2개소	2			
소 계			3			
장례식장	지하 2층	주방쪽 출구 10번 빈소 옆 참관실 앞	3			
		사무실내 휴게실 오른쪽 사무실 입구 후문입구(주차장쪽)		4		
	지상 1층	승강기 입구	1			
소 계			8			
제2주차장	지상 1층	출입구쪽	1			
	지상 2층	모서리 1개	1			
	지상 3층	모서리 1개	1			

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
제2주차장	옥상	모서리 1개	1	
소 계			4	
제1주차장	지상 1층	출입구 및 A/B면	3	
	지상 2층	A/B면 2개소	2	
	지상 3층	A/B면 2개소	2	
	옥상	옥상 주차면	1	
소 계			8	
기 타	지상 1층	후문정산소 촬영	1	
	지하 1층	지하통로(구 청소사무실 앞)	1	
	외곽	소아동 후문 출입구	1	
	정산소	행정동 앞 2개소, 소아동 1개소	3	
	CU편의점	본관동(매점,의료용품), 소아동	12	자체
	기숙사	출입구 ~ 4층 총 4개소	4	
	행정동	지상 1층 행정동 뒤편(발인장쪽)	1	
	소아동	소아동 후문 출입구쪽	1	
	외곽	삼거리(암센터옆) 주차포스트	1	
	외곽	장례식장 지상1층 주차면쪽	1	
소 계			26	
제활병원	지하 3층	승강기 홀 주차장 9개소 기계실 2개소 전기실	13	
		승강기 홀 주차장 9개소		10

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
제활병원	지하 1층	하역장 2개소 푸드코트 3개소 승강기 홀 계단 3개소 ESC, 직원식당 1개소 복도 4개소, 세탁실 1개소	16			
		지상 1층		승강기 홀 계단 3개소 ESC 정문, 후문 출입구 2개소 건강카페	8	
				지상 2층		승강기 홀 계단 3개소 복도 2개소 ESC
		지상 3층			승강기 홀 1개소, 강당 앞 1개소 계단 3개소 중환자실 2개소	7
	지상 4층		승강기 홀 옥상정원	3		
		지상 5층	승강기 홀 복도		3	
	지상 6층		승강기 홀 복도	3		

감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2014. 8

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
재활병원	지상 7층	승강기 홀 복도	3	
	기타	외곽지역 10개소 승강기 내부 8개소	18	
소 계			91	
전임상센터		지하 1층 ~ 지상 2층 각 1개소	3	
세종의원		1층 로비, 접수창구 외	5	
소 계			8	
합 계			322	