

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지하 1층	약제부 승강기 옆, 연결통로 3개소 영양실 주방입구(미소야쪽) 약제부 마약보관실(2), 약품창고(4) 물류관리과 (외과), 직원식당 후문 감마나이프 2개소, 영양실 복도	16	
	지상 1층	피부과 2대, 피부과 앞 신경외과 옆 흉부외과 옆 화물용승강기 옆 MRI실쪽 (외과) 핵의학과 입구 본관 안내 1개, 비타민하우스 1개 본관 증정홀 3개소 카페배네 홀 본관 7번 촬영실 영상의학과 복도 신경외과/흉부외과 복도 중앙출입구, 안내입구, 승강기 5개	24	
	지상 2층	내시경실 앞 심전도실 앞 내분비내과 치과 가정의학과 옆 기관지내시경실	6	

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 2층	신경과 옆 비뇨기과 외래 2개소 성형외과 외래 내과외래 2개소 중앙승강기쪽 연구동 연결통로	8	
	지상 3층	수술실앞 홀 제1중환자실 입구 일일수술센터 본관3층 탈의실 본관 3층 연결통로	5	
	지상 4층	143병동 입구 143병동 남자당직실 옆 145병동 배선실 옆 145병동 휴게실 옆 141병동 복도 2개소 141병동 당직실 옆 141병동 스테이션쪽 2개소	9	
지상 5층	153병동 린넨실 옆 153병동 남자당직실 옆 155병동 외과당직실 옆 155병동 휴게실 151병동 당직실 151병동 휴게실	6		

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
본관동	지상 6층	163병동 내과당직실 옆	5	
		163병동 린넨실 옆		
		165병동 667호실 옆		
		161병동 612호 옆		
본관동	지상 7층	161병동 복도	8	
		173병동 린넨실 옆		
		173병동 정형외과당직실 옆		
		175병동 배선실 옆		
		175병동 휴게실 옆, 비상계단		
본관동	지상 8층	171병동 720호 옆, 비상계단	3	
		171병동 인턴숙소 옆		
소 계			90	
응급센터/ 노인센터	지하 2층	지하주차장 4개소, 폐기물수거장 2개소	6	
	지하 1층	E/V홀 2개소, 보안테스크, 상담실 응급수납 3개소, 복도 3개소, 출입문 조정실복도, 119접수/출입문, 비소독물실 소생실 2개소, 소아구역, 심혈관계 중환자계 2개소, 처치실 2개소, 투약준비실 3구역, 4구역, A스테이션 2개소 B스테이션 복도 2개소, CT홀 고압산소실 복도, 관찰실, 응급실 출입문, 의사당직실 복도, 처치실 복도, 이비인후과 복도	37	

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
응급센터/ 노인센터	지상 1층	노인센터 외래 내부 2개소, 복도 2개소 뚜레쥬르쪽 홀 2개소	6	
	지상 2층	승강기 옆, 혈액은행 221병동 통로 2개소 혈관조영실 입구(자체운영)	5	
	지상 3층	응급중환자실 옆 면담실 응급동 연결통로 (수술실쪽) 231병동 입구 1개소, 병실 복도 1개소 응급중환자 5개, 심혈관중환자 6개 233병동 스테이션	16	
	지상 4층	241병동 스테이션 2개, 배선실 1개 241병동 병실 복도 243병동 스테이션	5	
	지상 5층	대강당 홀	1	
소 계			76	
연구동	지하 1층	방사선종양학과내 3개소 방호원실 앞 1개소, 복도 1개소	5	
	지상 1층	중앙출입구 1층 복도 서쪽 1층 복도 동쪽	3	
	지상 2층	임상의학연구소 출입문 오른쪽	1	
	지상 3층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 4층	출입구 유리문 앞	1	
	지상 5층	출입구 유리문 앞	1	

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
<b>소 계</b>			<b>12</b>			
<b>소아동</b>	지하 1층	승강기 홀, 의무기록팀 2개소	3			
	지상 1층	중앙출입구 홀 1개, 세탁실 1개 산부인과내 산모교실 천정	10			
		소아청소년과 놀이실 옆 북측 출입구, 장기이식센터 복도				
		인공신장실 3개, 수납창구 앞				
		안과외래 앞 복도 구 산부인과 외래앞 복도				
	지상 2층	이비인후과쪽 계단 321병동쪽 321병동 279호 앞	5			
		지상 3층			휴게실 앞 1개, 신생아실 입구 1개	2
	지상 4층	341병동 복도 3개소	3			
	지상 5층	351병동 복도 4개소	4			
	지상 6층	간호사 스테이션 앞 2개소 격리실내 2개소 오락실내 2개소 면담실 앞 작업치료실내 2개소 비소독물실쪽 복도 2개소	11			
옥상		휴게실내 2개소			2	
<b>소 계</b>					<b>40</b>	

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고			
<b>암센터</b>	지하 1층	전기실 2개소	2				
	지상 1층	유방/갑상선 진료실 1번 옆 외과 내부 1층 중앙홀 홍보관 2개소 1층 출입구(제2주차장쪽 촬영)	6				
		지상 2층			승강기쪽 홀	1	
		지상 3층			에스컬레이터 앞	1	
	지상 4층	에스컬레이터 앞	1				
<b>소 계</b>			<b>11</b>				
<b>행정동</b>	지상 1층	출입구, 승강기	2				
	지상 2층	진료지원과 2개소	2				
<b>소 계</b>			<b>4</b>				
<b>장례식장</b>	지하 2층	주차장 출구쪽 빈소 복도쪽 4개소	5				
		지하 1층			사무실 2개소 빈소 복도쪽 5개소	7	
	지상 1층	입관실 4개소, 1층 로비, 안치실 2개소	7				
<b>소 계</b>			<b>19</b>				
<b>제2주차장</b>	지상 1층	출입구쪽	1				
	지상 2층	모서리 1개	1				
	지상 3층	모서리 1개	1				

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
제2주차장	옥상	모서리 1개	1	
<b>소 계</b>			<b>4</b>	
제1주차장	지상 1층	출입구 및 A/B면	12	
	지상 2층	A/B면	16	
	지상 3층	A/B면	16	
	옥상	옥상 주차면 (장례식장 옥상 포함)	16	
<b>소 계</b>			<b>60</b>	
기 타	지상 1층	후문정산소 촬영	1	
	지하 1층	지하통로(구 청소사무실 앞)	1	
	외곽	소아동 후문 출입구	1	
	정산소	행정동 앞 2개소, 소아동 1개소	3	
	CU편의점	본관동(매점,의료용품), 소아동	12	CU관리
	기숙사	출입구 ~ 4층 총 4개소	4	
	행정동	지상 1층 행정동 뒤편(발인장쪽)	1	
	소아동	소아동 후문 출입구쪽	1	
	외곽	삼거리(암센터옆), 의료정보팀 후문	2	
외곽	장례식장 지상, 택시승강장	2		
<b>소 계</b>			<b>28</b>	
재활관절염	지하 3층	승강기 홀 주차장 9개소 기계실 2개소 전기실	13	
		승강기 홀 주차장 9개소		
지하 2층				

### 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고		
재활관절염	지하 1층	하역장 2개소 푸드코트 3개소 승강기 홀 계단 3개소 ESC, 직원식당 1개소 복도 4개소, 세탁실 1개소	16			
		승강기 홀 계단 3개소 ESC 정문, 후문 출입구 3개소 건강카페			9	
		승강기 홀 계단 3개소 복도 2개소 ESC				
		승강기 홀 1개소, 강당 앞 1개소 계단 3개소 중환자실 2개소			7	
	승강기 홀 옥상정원	4				
	지상 5층	승강기 홀 복도 4개소	5			
	지상 6층	승강기 홀 복도 4개소	5			

## 감시카메라(CCTV) 설치 세부내역

2018. 3

구 분	설치위치	세부위치	설치대수	비 고
재활관절염	지상 7층	승강기 홀 복도 4개소	5	
	기타	외곽지역 10 개소 승강기 내부 8개소	18	
<b>소 계</b>			<b>99</b>	
전임상센터		지하 1층 ~ 지상 2층 각 1개소	3	
세종의원		1층 로비, 접수창구 외	5	
의생명연구원		1층 ~ 5층 및 승강기	21	
<b>소 계</b>			<b>29</b>	
<b>합 계</b>			<b>472</b>	